

AQ Plus Motoren Dienstleistung Karl Heinz Gendner  
 Lindenweg 10 D-56472 Nisterberg T 02661 9811317  
 Wickelkosten 6 polig ca. 900 U/min, gültig ab 1.1.2022



**Drehstrom Motoren Wickelpreislise ab 1.1 2022 gültig**

<b>IEC Leistung</b>	<b>Netto ohne die 19 % Mwst</b>	<b>Brutto mit den 19 % Mwst</b>
<b>KW</b>	<b>Netto €</b>	<b>900 U/min</b>
0,06	217 € Netto	259 € inkl. Mwst
0,09	219 € Netto	260 € inkl. Mwst
0,12	221 € Netto	263 € inkl. Mwst
0,18	228 € Netto	271 € inkl. Mwst
0,25	233 € Netto	278 € inkl. Mwst
0,37	247 € Netto	294 € inkl. Mwst
0,55	255 € Netto	304 € inkl. Mwst
0,75	273 € Netto	324 € inkl. Mwst
1,10	283 € Netto	337 € inkl. Mwst
1,50	337 € Netto	401 € inkl. Mwst
2,20	370 € Netto	441 € inkl. Mwst
3,00	400 € Netto	476 € inkl. Mwst
4,00	427 € Netto	508 € inkl. Mwst
5,50	492 € Netto	586 € inkl. Mwst
7,50	567 € Netto	675 € inkl. Mwst
11,0	711 € Netto	846 € inkl. Mwst
15,0	819 € Netto	974 € inkl. Mwst
18,5	920 € Netto	1.095 € inkl. Mwst
22,0	1.012 € Netto	1.204 € inkl. Mwst
30,0	1.311 € Netto	1.560 € inkl. Mwst
37,0	1.566 € Netto	1.864 € inkl. Mwst
45,0	1.937 € Netto	2.305 € inkl. Mwst
55,0	2.617 € Netto	3.115 € inkl. Mwst
75,0	3.596 € Netto	4.279 € inkl. Mwst
90,0	4.272 € Netto	5.084 € inkl. Mwst

Diese Wickelpreislise beinhaltet die Grundrevision von Drehstrommotoren, mit einer Drehzahl nach dem Servicegrad 3

1. Den Elektromotor annehmen,
2. verwaltungsmäßig erfassen,
3. defekten Elektromotor prüfen,
4. Elektromotor zerlegen,
5. defekte Wicklung entfernen,
6. alte Kugellager entfernen,
7. Elektromotor säubern,
8. Stator neu isolieren,
9. Stator wickeln, bandagieren  
(Standard Isokl. F 155 Gr Cels.)
10. und verschalten, tränken,
11. im Ofen aushärten lassen,
12. neue Kugellager einbauen,
13. Elektromotor montieren,
14. Elektromotor prüfen,
15. PL / Paket verschicken.

Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit, mit der Veröffentlichung dieser Wickelpreislise PI 1-2022, Diese PL ist gültig ab 1.1.2022 alle Vorgänger Preislisten sind ab 31.12.2021 ungültig

Ihr defekter Elektromotor wird von ihnen an uns frei Haus geschickt. Sie erhalten ihren Elektromotor repariert, (EXW) mit Versandkostenzahlung, zurück. Diese Preise hier sind mit und ohne die Mehrwertsteuer von 19%. Diese Kosten sind für die Grundrevision ihres durchgebrannten Elektromotors. Neu wickeln und neu lagern, einschließlich der Standard-Kugellager. Enthalten sind nicht, besondere Kugellager, Zylinderrollenlager, Lüfterflügel, , Klemmbrett, Lagerschilde oder ähnliches. Die angegebenen Kosten sind nicht für zusätzliche Arbeiten wie, Rotor nacharbeiten, Welle nacharbeiten, Lagerschilde bearbeiten oder Wuchtarbeiten. Ebenfalls sind nicht enthalten Demontagen von Anbauteilen (z.B. Getriebe). Gewährleistungszeit 6 Monaten ab Auslieferungsdatum. [www.aq-pluss-elektromotoren.de](http://www.aq-pluss-elektromotoren.de)  
 Wickelpreise für größere Elektromotoren bitte anfragen. [info@aqpluss.de](mailto:info@aqpluss.de)