

AQ Plus Motoren Dienstleistung Karl Heinz Gendner
 Lindenweg 10 D-56472 Nisterberg T 02661 9811317
 Wickelkosten 2 polig ca. 2800 U/min, gültig ab 1.1.2022



Drehstrom Motoren Wickelpreislite ab 1.1 2022 gültig

IEC Leistung	Netto ohne die 19 % Mwst	Brutto mit den 19 % Mwst
KW	Netto €	3000 U/min
0,06	206 € Netto	245 € inkl. Mwst
0,09	208 € Netto	248 € inkl. Mwst
0,12	213 € Netto	253 € inkl. Mwst
0,18	217 € Netto	259 € inkl. Mwst
0,25	221 € Netto	263 € inkl. Mwst
0,37	232 € Netto	276 € inkl. Mwst
0,55	240 € Netto	286 € inkl. Mwst
0,75	250 € Netto	297 € inkl. Mwst
1,10	253 € Netto	301 € inkl. Mwst
1,50	283 € Netto	337 € inkl. Mwst
2,20	288 € Netto	342 € inkl. Mwst
3,00	334 € Netto	397 € inkl. Mwst
4,00	383 € Netto	456 € inkl. Mwst
5,50	457 € Netto	543 € inkl. Mwst
7,50	507 € Netto	604 € inkl. Mwst
11,0	621 € Netto	739 € inkl. Mwst
15,0	677 € Netto	806 € inkl. Mwst
18,5	806 € Netto	959 € inkl. Mwst
22,0	909 € Netto	1.081 € inkl. Mwst
30,0	1.114 € Netto	1.326 € inkl. Mwst
37,0	1.344 € Netto	1.600 € inkl. Mwst
45,0	1.626 € Netto	1.935 € inkl. Mwst
55,0	1.996 € Netto	2.376 € inkl. Mwst
75,0	2.515 € Netto	2.993 € inkl. Mwst
90,0	3.228 € Netto	3.841 € inkl. Mwst

Diese Wickelpreislite beinhaltet die Grundrevision von Drehstrommotoren, mit einer Drehzahl nach dem Servicegrad 3

1. Den Elektromotor annehmen,
2. verwaltungsmäßig erfassen,
3. defekten Elektromotor prüfen,
4. Elektromotor zerlegen,
5. defekte Wicklung entfernen,
6. alte Kugellager entfernen,
7. Elektromotor säubern,
8. Stator neu isolieren,
9. Stator wickeln, bandagieren
(Standard Isokl. F 155 Gr Cels.)
10. und verschalten, tränken,
11. im Ofen aushärten lassen,
12. neue Kugellager einbauen,
13. Elektromotor montieren,
14. Elektromotor prüfen,
15. PL / Paket verschicken.

Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit, mit der Veröffentlichung dieser Wickelpreislite PI 1-2022, Diese PL ist gültig ab 1.1.2022 alle Vorgänger Preislisten sind ab 31.12.2021 ungültig

Ihr defekter Elektromotor wird von ihnen an uns frei Haus geschickt. Sie erhalten ihren Elektromotor repariert, (EXW) mit Versandkostenzahlung, zurück. Diese Preise hier sind mit und ohne die Mehrwertsteuer von 19%. Diese Kosten sind für die Grundrevision ihres durchgebrannten Elektromotors. Neu wickeln und neu lagern, einschließlich der Standard-Kugellager. Enthalten sind nicht, besondere Kugellager, Zylinderrollenlager, Lüfterflügel, , Klemmbrett, Lagerschilde oder ähnliches. Die angegebenen Kosten sind nicht für zusätzliche Arbeiten wie, Rotor nacharbeiten, Welle nacharbeiten, Lagerschilde bearbeiten oder Wuchtarbeiten. Ebenfalls sind nicht enthalten Demontagen von Anbauteilen (z.B. Getriebe). Gewährleistungszeit 6 Monaten ab Auslieferungsdatum.
 Wickelpreise für größere Elektromotoren bitte anfragen.

www.aq-plus-elektromotoren.de
info@aqpluss.de